
 Ramböll Sverige AB, Region Väst Vädursgatan 6 BOX 5343, 402 27 GÖTEBORG Telefon 031 - 335 33 00 Fax 031 - 40 05 71		Sammanställning av LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR			
PROVTAGNING Datum: 2010-02-26		LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR Datum:		Uppdrag Kronotorp 1:1	
Provtagningsredskap Skr		Godkänd den 2010-03-05 Lennart Nilsson			
Sektion/borrhål Djup/nivå	Benämning	Vattenkvot w %	Tjälfarlig- hets- klass	Materialtyp enl. tab. CB/1 AMA Anläggning 07	Anm
1 0,0,-0,6	MULLJORD		1	6B	enl fältprotokoll
-1,4	Brun sandig siltig LERMORÄN	17	3	4B	
-2,0	Brun sandig siltig LERMORÄN	12	3	4B	
-2,5	Sandig siltig LERMORÄN		3	4B	enl fältprotokoll
-3,0	Brun grusig SAND	8	1	2	
-3,3	Grusig SAND				enl fältprotokoll
2 0,0-0,4	MULLJORD		1	6B	enl fältprotokoll
-1,0	Sandig siltig LERMORÄN		3	4B	enl fältprotokoll
3 0,0-0,2	MULLJORD		1	6B	enl fältprotokoll
-0,8	Brun LERMORÄN	16	3	4B	
-2,0	Brun LERMORÄN	13	3	4B	
-2,3	Sandig siltig LERMORÄN		3	4B	enl fältprotokoll
-3,0	Brun LERMORÄN	13	3	4B	
-3,7	Brun siltig LERA	29	4	5A	
-3,9	Siltig LERA		4	5A	enl fältprotokoll
-4,0	Brun LERMORÄN	25	3	4B	
4 0,0-0,2	Uppmätt vy i bh 3,0 mummy (100225) MULLJORD		1	6B	enl fältprotokoll
-1,0	Sandig siltig LERMORÄN		3	4B	enl fältprotokoll
-1,3	Sandig siltig LERMORÄN		3	4B	enl fältprotokoll
-2,0	Siltig LERA		4	5A	enl fältprotokoll
-3,0	SAND		1	2	enl fältprotokoll
-3,8	Siltig SAND siltskikt		2	3B	enl fältprotokoll
-4,0	Siltig sandig MORÄN		2	3B	enl fältprotokoll
5 0,0-0,5	MULLJORD		1	6B	enl fältprotokoll
-1,0	Lerig siltig SAND		3	4A	enl fältprotokoll
6 0,0,-0,6	MULLJORD		1	6B	enl fältprotokoll
-1,0	Sandig siltig LERMORÄN		3	4B	enl fältprotokoll
-2,0	Sandig siltig LERMORÄN		3	4B	enl fältprotokoll
-2,6	Grå sandig siltig MORÄN		2	3B	enl fältprotokoll
-3,0	Grå sandig siltig MORÄN		2	3B	enl fältprotokoll
-4,0	Grå sandig siltig MORÄN		2	3B	enl fältprotokoll
7 0,0-0,4	MULLJORD		1	6B	enl fältprotokoll
-1,0	LERMORÄN		3	4B	enl fältprotokoll

 Ramböll Sverige AB, Region Väst Vädursgatan 6 BOX 5343, 402 27 GÖTEBORG Telefon 031 - 335 33 00 Fax 031 - 40 05 71		Sammanställning av LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR			
PROVTAGNING Datum: 2010-02-26		LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR Datum:		Uppdrag Kronotorp 1:1	
Provtagningsredskap Skr		Godkänd den 2010-03-05 Lennart Nilsson		Uppdragsnummer 61671037978	
Sektion/borrhål Djup/nivå	Benämning	Vatten- kvot w %	Tjälfarlig- hets- klass	Materialtyp enl. tab. CB/1 AMA Anläggning 07	Anm
8 0,0-0,35	MULLJORD		1	6B	enl fältprotokoll
-1,0	Brun siltig LERMORÄN		3	4B	enl fältprotokoll
-2,0	Brun siltig LERMORÄN		3	4B	enl fältprotokoll
-2,6	Brun sandig siltig LERMORÄN		3	4B	enl fältprotokoll
-3,0	Grå sandig siltig LERMORÄN		3	4B	enl fältprotokoll
-4,0	Grå sandig siltig LERMORÄN		3	4B	enl fältprotokoll
9 0,0-0,4	MULLJORD		1	6B	enl fältprotokoll
-1,0	Sandig siltig LERMORÄN		3	4B	enl fältprotokoll
10 0,0-0,4	MULLJORD		1	6B	enl fältprotokoll
-0,9	Brun sandig siltig LERMORÄN		3	4B	enl fältprotokoll
-1,0	Siltig SAND		2	3B	enl fältprotokoll
-1,4	Grusig SAND		1	2	enl fältprotokoll
-2,0	Grå sandig siltig LERMORÄN		3	4B	enl fältprotokoll
-2,3	Grå sandig siltig LERMORÄN		3	4B	enl fältprotokoll
-3,0	Grå sandig siltig LERMORÄN		3	4B	enl fältprotokoll
-4,0	Grå sandig siltig LERMORÄN		3	4B	enl fältprotokoll
11 0,0-0,3	MULLJORD		1	6B	enl fältprotokoll
-1,0	Brun sandig siltig LERMORÄN	16	3	4B	
-1,3	Brun siltig SAND	7	2	3B	
-2,0	Brun sandig siltig LERMORÄN	12	3	4B	
-3,2	Brun sandig siltig LERMORÄN	12	3	4B	
-4,0	Grå LERMORÄN	14	3	4B	
12 0,0-0,35	MULLJORD		1	6B	enl fältprotokoll
-1,0	Sandig siltig LERMORÄN		3	4B	enl fältprotokoll
-2,0	Sandig siltig LERMORÄN		3	4B	enl fältprotokoll
-2,2	Sandig siltig LERMORÄN		3	4B	enl fältprotokoll
-3,0	Brun LERMORÄN	22	3	4B	
-3,1	Siltig LERA		4	5A	enl fältprotokoll
-4,0	Brun siltig SAND lerskiktad	15	3	4A	
13 0,0-0,5	MULLJORD		1	6B	enl fältprotokoll
-1,0	Sandig siltig LERMORÄN		3	4B	enl fältprotokoll
-2,0	Brun sandig siltig LERMORÄN	16	3	4B	
-2,3	Sandig siltig LERMORÄN		3	4B	enl fältprotokoll
-3,0	Grå sandig siltig LERMORÄN		3	4B	enl fältprotokoll
-4,0	Grå LERMORÄN	12	3	4B	